



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ № 4 п. Сулук
Кольцова О.Л.

«11» июля 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук

ул. Строителей, 5

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	На входе бордюр высотой 20 см. Бордюр разрушен; схема движения к объекту отсутствует.	КОС	Ремонт бордюра с установкой перехода через него. Разместить схему движения к объекту.	Ремонт текущий, Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	На пути движения покрытие из ж/б плит частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,06 м, Место отдыха не оборудовано скамейкой со спинкой и навесом.	КОС	Произвести ремонт покрытия по маршруту от входа до объекта. Оборудовать место отдыха.	Ремонт текущий, Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					

1.5	Автостоянка и парковка	нет					
-----	------------------------	-----	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1-1.2	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Ремонт капитальный	Ремонт капитальный	К	1.1	Вход (выходы) на территорию	
Ремонт текущий	Ремонт текущий	О	1.2	Путь (пути) движения на территории	
				1.3	Лестница (маршрут)
				1.4	Путь (маршрут)

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук ул. Строителей, 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	нет					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям (1,5м x 1,85м) Площадка находится на возвышенности (0,10 м), пандус отсутствует.	К О С	Ремонт площадки	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	2.2	Ширина двери 0,91м (д.б.1,2), имеет порог высотой 0,05м (д.б. 0,014).	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	2.3	Глубина тамбура 1,72м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г)	II	2.1-2.3	Ремонт текущий и капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук ул. Строителей ,5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания.)	есть	3.1	Ширина коридоров 1,26-1,43м (д.б. 1,5), Ширина проходов с мебелью 0,76м (д.б. 1,2) Ширина проходов не соответствует требованиям	К С	Реконструкцию коридора в сторону увеличения ширины провести невозможно.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни соответствуют требованиям марша лестницы. Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,08 м (д.б. 0,045). Ширина марша лестницы 0,9 м. (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы непрерывные.	К О С	Установить указатели зон «возможной опасности». Реконструкцию ширины марша лестницы в сторону увеличения провести невозможно.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			К О С	Техническое решение по установке пандуса с поручнями и ограждением невозможно	

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	3.3 3.4	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,79м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет от 0,025 до 0,04м (д.б. 0,014)	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.5	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) только 1 этаж	III	3.1-3.5	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично только на 1 этаже.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук ул. Строителей, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1 4.2	При входе в группы высота порога составляет 0,04м. Информационные обозначения помещений отсутствуют. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,15-1,53м (д.б. 0,8)	К О С	Устранить порог. На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.3 4.4	При входе в музыкальный зал высота порога составляет 0,04м Информационные обозначения помещений отсутствуют Выключатели и розетки расположены на высоте 1,15-1,53м (д.б. 0,8)	К О С	Устранить порог. На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями. Устранить порог	Ремонт капитальный и текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)	IV	4.1-4.4	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения капитального ремонта зона обслуживания будет частично доступна только на 1 этаже

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)	IV	4.1-4.4	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук ул. Строителей ,5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
посещения объекта)**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук ул. Строителей ,5

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук

ул.Строителей ,5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1 5.2	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,33м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары отсутствуют. Диспансер для туалетной бумаги отсутствует. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям. Зеркало отсутствует. Ширина коридора перед входом в туалетную комнату 0,63</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую можно только проведя полную реконструкцию помещения. Из-за конструктивных особенностей здания провести полную реконструкцию невозможно. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.</p>	<p>Ремонт текущий</p> <p>Ремонт текущий</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				
-----	-------------------------------	-----	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)	V	5.1-5.2	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату невозможно, поскольку из-за конструктивных особенностей здания проведение полной реконструкции не представляется возможным.

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	Приложение		Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Наименование структурно-функциональной зоны
	№ фото	№		
Ремонт текущий в кап. ремонт		VI	ВНД	Санитарно-гигиенические помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения текущего ремонта в кап. ремонт в санитарно-бытовой комнате будет установлен универсальный туалетный столик и ванна, что позволит обеспечить доступность для инвалидов.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 682088 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Сулук

ул.Строителей ,5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить визуальные средства	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить акустические средства	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить тактильные средства	Ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт текущий и капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: После проведения текущего и капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

- | | |
|---|----------|
| Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки | на 15 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) | на 20 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

**Председатель комиссии - заведующий
паспортизируемого объекта МБДОУ
№ 4 п. Сулук**



О.Л.Кольцова


Члены комиссии:

Руководитель Управления образования
администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района




О.П. Митяшова

Директор КГКУ "Центр социальной под-
держки населения по Верхнебуреин-
скому району"



Т.В. Лиханова

Директор КГБУ "Чегдомынский ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения"



М.В. Вострикова

Руководитель отделения Хабаровской
краевой организации общероссийской
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»
Верхнебуреинского района Хабаровского
края



Н.И. Литвинова